Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

I-40

I-40

Para instalaciones deportivas y parques, el I-40 da resultados profesionales

I-40 es un resistente aspersor para uso en aréas públicas que suministra agua con precisión y eficiencia a distancias de hasta 23,2 m. Provisto de varias opciones de toberas de tres puertos, un mecanismo no desmontable y una gruesa cubierta de goma para evitar daños; no es sorprendente que esta turbina se encuentre en más estadios que cualquier otra en el mundo. Con la fortaleza del acero inoxidable, el I-40 ha sido diseñado para durar en las instalaciones deportivas, parques públicos y entornos comerciales más rigurosos. Si eficiencia, riego eficaz y resultados atractivos son el objetivo, el I-40 es la mejor solución de riego profesional.

- Modelos con vástago inoxidable: de 10 a 15 cm
- Configuración del sector: de 50 a 360 grados
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- Tipos de tobera: 12
- Tipos de tobera I-40: de #8 to #25
- Tipos de tobera I-40-ON: de #15 a #28
- Ajuste del sector por la parte superior
- Mecanismo verificación rápida sector
- Engranaje lubricado por agua
- Período de garantía: 5 años

Modelo de toberas opuestas 360˚ [1]

Retorno automático del sector [2]

Accionamiento no desmontable [3]

Toberas con codificación por colores [4]

Círculo completo o sectorial [5]

Identificación de agua reciclada [6]

Vástago de acero inoxidable [7]

Válvula antidrenaje [8]

Source URL (retrieved on *20/08/2014 - 20:51*): http://www.hunterindustries.com/es/product/aspersores/i-40

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/es/node/9486
[2] http://www.hunterindustries.com/es/node/9186
[3] http://www.hunterindustries.com/es/node/9471
[4] http://www.hunterindustries.com/es/node/9346
[5] http://www.hunterindustries.com/es/node/9491
[6] http://www.hunterindustries.com/es/node/9636
[7] http://www.hunterindustries.com/es/node/9571
[8] http://www.hunterindustries.com/es/node/9376
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i40_nozzlerack_em.png
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/I40_ON_group_DSC_0619_db_350.jpg
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_sp.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_dom.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_it.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_fr.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_pt.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_gr.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_TK.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/es/global
[19] http://www.hunterindustries.com/es/printpdf/product/aspersores/i-40?solrsort=sort_label%20asc#node_product_full_group_support_tab
[20] http://www.hunterindustries.com/es/printpdf/product/aspersores/i-40?solrsort=is_rating%20asc#node_product_full_group_support_tab
[21] http://www.hunterindustries.com/es/support/por-que-dejo-de-girar-el-rotor
[22] http://www.hunterindustries.com/es/support/como-ajusto-el-arco-en-el-rotor-hunter
[23] http://www.hunterindustries.com/es/support/como-ajusto-el-radio-en-el-rotor-hunter
[24] http://www.hunterindustries.com/es/support/procedimiento-de-instalacion-de-la-tobera-del-rotor