Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Productos: PGP-ADJ, [1]
PGP Ultra [2]
Temas: Proceso d einstalación, Resolución de problemas, Vídeo

Los rotores Hunter tienen sellos del vástago que se remplazan, que pueden desgastarse con el tiempo. Los suelos arenosos, las cabezas hundidas, o las temperaturas demasiado calientes o frías también pueden ocasionar el desgaste prematuro de los sellos. El equipo de remplazo de sellos está disponible como una pieza de remplazo (N/P 253400) y puede pedirse a través de un distribuidor autorizado de Hunter.

Las piezas nuevas en este equipo incorporan mejoras que aumentan la durabilidad y la vida útil de servicio. Al realizar reparaciones, recomendamos que se remplacen tanto el sello como el asiento del muelle para maximizar su eficacia. Antes de encender el aspersor verifique si tiene fugas, ajustes necesarios y retracciones correctas. También es buena idea verificar la altura final de instalación para determinar si el aspersor está configurado al grado.

Reemplazar el sello del vástago en un rotor Hunter

PASO UNO

[3]

Desenrosque la tapa del cuerpo y retire el conjunto interno del cuerpo emergente.

PASO DOS

[4]

Coloque la base del vástago sobre una superficie sólida y tome firmemente el muelle y el cuerpo del vástago. Con la otra mano, saque la tapa del cuerpo, con su palma sobre la tapa del logotipo, tire con los dedos.

PASO TRES

[5]

Mientras sostiene el muelle y el cuerpo, retire el sello de goma.

PASO CUATRO

[6]

Cuando retire el sello, se aflojará la tensión del muelle. Retire el muelle plástico y el asiento del muelle plástico (si no lo empujó el

muelle hacia afuera).

PASO CINCO

[7]

Ahora que se retiró el sello viejo, se pueden deslizar los nuevos sellos y asiento del muelle plástico sobre la parte superior de la torreta del roto y sobre el vástago. Asegúrese de instalar el asiento del muelle antes que el sello del vástago. Después de instalar los nuevos componentes puede reinstalar la tapa del cuerpo de los rotores.

Rate this Article:
No votes yet

Enlaces relacionados

Source URL (retrieved on *06/05/2015 - 03:14*): http://www.hunterindustries.com/es/support/el-rotor-tiene-una-fuga-alrededor-del-vastago-se-puede-remplazar-o-reparar-algo-para

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/es/product/aspersores/pgp-adj
[2] http://www.hunterindustries.com/es/product/aspersores/pgp-ultra
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_1.jpg
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_2.jpg
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_3.jpg
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_4.jpg
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_5.jpg