Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Prodotti: Rain-Clik, [1]Mini-Clik, [2]Solar Sync [3]
Argomenti:

- Domande frequenti, Procedure di installazione, Risoluzione problemi

[4]



[5]

Le cause possono essere tre:

1. La causa più frequente per la mancata attivazione di un sensore pioggia Hunter è il fatto che il sensore stesso non rileva pioggia a sufficienza. Accedere al sensore pioggia e attivarlo manualmente premendo il pulsantino di risposta rapida (con l'etichetta nell'immagine in basso). Si ode uno scatto? In tal caso la pioggia sul sensore non ha raggiunto la soglia di disattivazione. (Se si sa per certo che la pioggia ha superato il livello di attivazione del sensore e questo non ha agito, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di cambiare il posizionamento del sensore).
2. L'interruttore del sensore pioggia è in posizione "BYPASS" o "OFF". Per correggere questa situazione, spostare l'interruttore in posizione "ACTIVE".
3. Durante l'installazione del sensore NON è stato rimosso il ponticello sul morsetto. Per risolvere questa situazione, togliere il ponticello presente sul morsetto del sensore (SEN).

Nota: I sensori pioggia Hunter prevalgono sul sistema solo quando il sistema stesso è attivato in modalità Automatica o Manuale Tutte le Stazioni. La modalità Manuale singola stazione non consente l'interruzione del funzionamento.



[6]

Documenti



[7]
WIRELESS RAIN-CLIK SENSOR OWNER'S MANUAL

[7]

Rate this Article:

- Indice di documenti
  - Libreria
  - Analisi Siti Reali
- Ricerca di supporto
  - Supporto per i proprietari di casa
  - Spedizioni Internazionali
  - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
  - Per contattarci
- Azienda
  - Internazionale
  - Hunter Golf
  - FXL Lighting
  - Hunter Custom Molding

Source URL (retrieved on *13/10/2015 - 11:26*): http://www.hunterindustries.com/it/support/perche-il-sensore-pioggia-non-interrompe-il-ciclo-di-irrigazione

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/it/product/sensori/rain-clik
[2] http://www.hunterindustries.com/it/product/sensori/mini-clik
[3] http://www.hunterindustries.com/it/product/sensori/solar-sync
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_wrc_sensor_test.jpg
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_xcore_jumper_plate.jpg
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_wrc-tr_quick_response_button.jpg
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_W_Raincliksensor_dom.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/it/global